


**Zabrzeński Komplex  
Rekreacji**

Al. Wojciecha Korfaiego 18  
41 – 800 Zabrze  
tel.(0-32)428-51-64  
www.zkr.miaostozabrze.pl  
sekretariat@zkr.zabrze.pl

NIP: 6482743351  
ID: 273528258

Dyrektor

Bartosz Kwesorowski  
+48 512 022 199

[bkwesorowski@zkr.zabrze.pl](mailto:bkwesorowski@zkr.zabrze.pl)

Zastępcza Dyrektora  
ds. prawno-administracyjnych  
Agnieszka Bober  
tel. +48 508 371 752  
[abober@zkr.zabrze.pl](mailto:abober@zkr.zabrze.pl)

Główna Księgowa  
Katarzyna Matusiak  
tel. +48 428-51-64  
[kmatusiak@zkr.zabrze.pl](mailto:kmatusiak@zkr.zabrze.pl)

Starszy Specjalista  
ds. Kadrowo - finansowych  
Dorota Ryl  
tel. 32 271-12-96  
[dryl@zkr.zabrze.pl](mailto:dryl@zkr.zabrze.pl)

Rachunek bankowy  
BANK PEKAO SA  
98 1240 1037 1111 0011 6235 3896

JEDNOSTKA NADRZĘDNA  
Urząd Miejski w Zabrzu  
ul. Powstańców Śląskich 5-7  
41-800 Zabrze

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
MIEJSKIEJ I TRANSPORTU  
LOKALNEGO  
ul. Wolności 286  
41-800 Zabrze

**KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY  
W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI  
OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK,  
AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 18 41-800 ZABRZE**

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz. U. z 2022r. poz. 147) oraz
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230) INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA,

**DECYZJA nr NS-BW.9027.9.7.2026 Z DNIA 24.03.2026**

STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB  
ZAPEWNIĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH  
Z PŁYWALNI AQUARIUS.

**ANALIZA LABORATORYJNA PRÓBEK WODY POBRANYCH DO BADAŃ**

| RODZAJ NIECKI                 | WYNIK BADANIA<br>FIZYKOCHEMICZNEGO*<br>Z POBORU<br>WYKONANEGO W DNIU<br>02.10.2026 | WYNIK BADANIA<br>MIKROBIOLOGICZNEGO*<br>Z POBORU<br>WYKONANEGO W<br>DNIU 02.10.2026                                                           | UWAGI                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BASEN REKREACYJNY<br>– NIECKA | -                                                                                  | Mikroorganizmy > 100                                                                                                                          | zlecone badanie<br>kontrolne |
| Działania naprawcze           | -                                                                                  | przechlorowanie<br>wyłączenie niecki z<br>ekcjaeksploatacji do czasu ustabilizowania<br>parametrów<br>fizykochemicznych po<br>przechlorowaniu |                              |

|                             |   |                                                                                                                                                  |                              |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BASEN HAMOWNY<br>ZJEŹDŹALNI | - | Mikroorganizmy > 100                                                                                                                             | zlecone badanie<br>kontrolne |
| Działania naprawcze         | - | przechlorowanie<br>wyłączenie niecki z<br>ekcjaeksploatacji do czasu<br>ustabilizowania<br>parametrów<br>fizykochemicznych po<br>przechlorowaniu |                              |

**\*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO**